

Паспорт доступности

Здание общежития и пристрой общежития с блоком обслуживания (спортзал)
расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пушкина, д.103а

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж)

2021 г.

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

1. Общие сведения об объекте						2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)				
№	Наименование (вид) ОСИ	Адрес ОСИ	№ паспорта доступности ОСИ	Название организации, расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категория населения	Категория инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Объекты образования										
2. Объекты социальной защиты населения и здравоохранения										
3. Объекты физической культуры и спорта										
4. Объекты культуры										
5. Объекты связи и информации										
6. Объекты транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры										
7. Жилые здания и помещения										
Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж)	РБ, г. Уфа, ул. Пушкин а, д. 103а	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж)	Государственная	Министерство культуры Республики Башкортостан	Министерство культуры Республики Башкортостан	Министерство культуры Республики Башкортостан	образование, культура, предоставление жилья студентам во время учебы	от 16 лет и старше	К, О, С, Г, У	да
8. Объекты потребительского рынка и сферы услуг										
9. Места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)										

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Примечание: Внутренняя структура Регистра ОСИ (разделы по отраслям) формируется в виде структурированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

3. Состояние доступности объекта				4. Управленческое решение					
№	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т. ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на Карте Доступности субъекта РФ
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Б	ДУ	Нуждается	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальный льеное решение с ТСП	До 2030 года	ДУ-В - частично всем			


¹ указывается один из вариантов: «А», «Б»

² указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНИ - недоступно.

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 17



УТВЕРЖАЮ

Директор ИОУ РБ УИИ(К)

Л.В. Воробьева

27 декабря 2021 г.

Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж)

1.2. Адрес объекта: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – общежитие (этажей 5+ц+п), 5229 кв. м

- часть здания – пристрой общежития с блоком обслуживания (спортзал) этажей 1, 934,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _____ г., капитального _____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж).
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Пушкина, д.103а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (учредитель): Министерство культуры Республики Башкортостан
(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации (учредителя), другие координаты 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)


2.1. Сфера деятельности: образование, культура, жилой фонд для студентов во время учебы
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образование, культура, предоставление жилья студентам во время учебы

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, дистанционно

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж)

1.2. Адрес объекта: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – общежитие (этажей 5+ц+п), 5229 кв. м
- часть здания – пристрой общежития с блоком обслуживания (спортзал) этажей 1, 934,4 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _____ г., капитального _____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж).
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Пушкина, д.103а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (учредитель): Министерство культуры Республики Башкортостан
(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации (учредителя), другие координаты 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование, культура, жилой фонд для студентов во время учебы
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)


2.2. Виды оказываемых услуг: образование, культура, предоставление жилья студентам во время учебы

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, дистанционно

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да



**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№ 1**

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пушкина, д.103а
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«15» октября 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж)

1.2. Адрес объекта: 450057, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Пушкина, д.103а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – общежитие (этажей 5+ц+п), 5229 кв. м

- часть здания – пристрой общежития с блоком обслуживания (спортзал) этажей 1, 934,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _____ г., капитального _____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж).
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Пушкина, д.103а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (учредитель): Министерство культуры Республики Башкортостан
(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации (учредителя), другие координаты 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образование, культура, предоставление жилья студентам во время учебы

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 500 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобусами 6.13.130, маршрутными автобусами 163, 163 д, 207 до остановки «Училище искусств» (ул. Октябрьской Революции), автобусами 14, 31, 51, 51а, 57, 57а, 110, 121 к, 122, 124, 126 к, 127 к, 129 к, 142, 151 к, 164 г, 226, 234, 253н, маршрутными автобусами 114а, 122, 131, 151, 171, 211, 214, 247, 257к, 277, 291, 350 до остановки «Улица Новомостовая» или «Башкирский Национальный музей Республики Башкортостан»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6. Перепады высоты на пути следования: есть, нет : есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть, нет: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно (ДУ).

Центральный и запасные входы (выходы) в здание не соответствуют стандарту доступности для МГН и граждан с инвалидностью. Перед ступенями отсутствуют тактильно-предупреждающие полосы, не везде имеются поручни и пандусы. Пандус, расположенный на входе в общежитие, не соответствует требованиям стандарта. Основные структурно-функциональные зоны нуждаются в текущем и капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для МГН и граждан с инвалидностью. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации для МГН и граждан с инвалидностью частично отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Асфальтовое покрытие прилегающей территории местами нарушено. Парковочные места для транспорта перевозящих граждан с инвалидностью отсутствуют. Остановка общественного транспорта расположена в 300 м от места назначения. Добраться до общежития колледжа возможно на автомобиле или пешком от остановки. На пути по прилегающей территории до основного входа имеются перепады высот, которые не обустроены для инвалидов на коляске.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2022 г.
1.2	Установка знаков, указателей об объекте	2022 г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к местам получения услуг	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2022 г.
2.2	Устройство пандуса на входе в соответствии со стандартом	2022 г.
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц.	2022 г.
2.4	Установка кнопки вызова персонала на входе в здание для маломобильных граждан	2022 г.

2.5	Организация места для размещения собаки-проводника	2022 г
2.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2022-2030 г.
2.7	Закупка кресла-коляски	2022 г.
2.8	Переоборудование санитарно-гигиенических помещений здания (с установкой поручней, приспособлений, установкой кнопки экстренного вызова персонала)	до 2023 г.
2.9	Замена входных дверей на автоматические двери	2025-2030 г.
3	Приобретение вывесок с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2023 - 2024 г.
3.1	Разработка информационных памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2022 г (ежегодное обновление и дополнение по необходимости)
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 1 квартале 2022 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (1 квартал 2022 г.)
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Ежегодно
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (1 квартал 2022 г.)
4.5	Адаптация сайта учреждения для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Техническая поддержка и контроль постоянно
4.6	Предоставление услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону и др.	Продолжить данную работу до 2030 г.

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и СП 59.13330.2020. Свод правил Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2020 г. N 904/пр)

- 4.2. Период проведения работ до 2030 года
в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В - доступно частично всем
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование
Министерством культуры Республики Башкортостан
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта -
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «17» декабря 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 4 от «17» декабря 2021 г.
3. Решения Комиссии от «27» декабря 2021 г.



Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж)

1.2. Адрес объекта: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – общежитие (этажей 5+п+п), 5229 кв. м

- часть здания – пристрой общежития с блоком обслуживания (спортзал) этажей 1, 934,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего _____ г., капитального _____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Пушкина, д.103а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (учредитель): Министерство культуры Республики Башкортостан (наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации (учредителя), другие координаты 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)


2.1. Сфера деятельности: образование, культура, жилой фонд для студентов во время учебы (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образование, культура, предоставление жилья студентам во время учебы

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, дистанционно

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста



Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж)

1.2. Адрес объекта: 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание – общежитие (этажей 5+ц+п), 5229 кв. м
- часть здания – пристрой общежития с блоком обслуживания (спортзал) этажей 1, 934,4 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): нет

1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2 капитального 2

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж).
(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Пушкина, д.103а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (учредитель): Министерство культуры Республики Башкортостан
(наименование)

1.12. Адрес вышестоящей организации (учредителя), другие координаты 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, 18

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование, культура, жилой фонд для студентов во время учебы
(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: образование, культура, предоставление жилья студентам во время учебы

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным прибыванием, в т.ч. проживанием, дистанционно

(на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: да

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 500 человек в день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобусами 6,13,130, маршрутными автобусами 163, 163 д, 207 до остановки «Училище искусств» (ул. Октябрьской Революции), автобусами 14, 31, 51, 51а, 57, 57а, 110, 121 к, 122, 124, 126 к, 127 к, 129 к, 142, 151 к, 164 т, 226, 234, 253н, маршрутными автобусами 114а, 122, 131, 151, 171, 211, 214, 247, 257к, 277, 291, 350 до остановки «Улица Новомостовая» или «Башкирский Национальный музей Республики Башкортостан»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет)* да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути следования: *есть, нет; есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *есть, нет; нет*

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий и капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: Автобусами 6,13,130, маршрутными автобусами 163, 163 д, 207 до остановки «Училище искусств» (ул. Октябрьской Революции), автобусами 14, 31, 51, 51а, 57, 57а, 110, 121 к, 122, 124, 126 к, 127 к, 129 к, 142, 151 к, 164 т, 226, 234, 253н, маршрутными автобусами 114а, 122, 131, 151, 171, 211, 214, 247, 257к, 277, 291, 350 до остановки «Улица Новомостовая» или «Башкирский Национальный музей Республики Башкортостан»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м

3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да, нет)* да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути следования: *есть, нет; есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *есть, нет; нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		1-10
2	Вход (входы) в здание	ДУ		11-39
3	Путь (пути) движения внутри здания <i>(в т. ч. пути эвакуации)</i>	ДУ		40-138
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		139-210
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		211-263
6	Система информации и связи <i>(на всех зонах)</i>	ДУ		264-307
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)		308-429

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно условно (ДУ).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий и капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий и капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий и капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
	Все зоны и участки	Нуждаются в текущем и капитальном ремонте

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2030 года

в рамках исполнения Государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

ДЧ-В - доступно частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: Да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): Да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Да

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

http://www.kartadostupnosti.ru, https://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 3 л.

2. Входа (входов) в здание

на 7 л.

3. Путей движения в здании

на 5 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 8 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 4 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 429 л.


Постажные планы, паспорт БТИ

на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы
Заместитель директора по АХЧ А.Ф. Хисматов

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:
Специалист по охране труда Г.К. Сайфутдинов


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


Юристконсульт Ф.Ф. Исламуратов

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов
Председатель Региональной общественной организации
инвалидов «Факел» Республики Башкортостан М. Р. Юсупов
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)


Факел

к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от «14» *декабря* 2021 г. № *4*

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж),
РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	—	1,2 5,8	При входе на территорию отсутствует система связи (вызова) с персоналом объекта Отсутствуют элементы информации об объекте. Покрытие пешеходной дороги не соответствует стандарту.	К, О, С, Г, У	Устройство системы связи (вызова) с персоналом объекта Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. СП59.13330.2020 (п.5.1.1) Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. СП59.13330.2020 (п.5.1.11)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	—	1-10	Тактильно-контрастные указатели на пути движения к объекту отсутствуют	К, О, С, Г, У	Восстановить дорожное покрытие СП59.13330.2020 (п.5.1.11) Увеличить ширину	Капитальный ремонт

					<p>Нарушено дорожное покрытие. Ширина пешеходного пути недостаточна для МГН. Система средств информационной поддержки и навигации отсутствует</p>	<p>пешеходного пути. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м. СП59.13330.2020 (п.5.1.7)</p> <p>Установить Систему средств информационной поддержки и навигации Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия). СП59.13330.2020 (п.5.1ф.3) Установить тактильно-контрастные указатели на пути движения к объекту. СП59.13330.2020 (п.5.1.10)</p>	
1.3	Лестница (наружная)	есть	4-6	<p>Имеется наружная лестница. Отсутствуют поручни, Перед лестницей отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, отсутствует маркировка ступеней</p>	<p>Устройство лестницы в соответствии со стандартом СП59.13330.2020</p>	Текущий ремонт	

					цветом или фактурой, нет поручней.			
1.4	Пандус (наружный)	нет		4-6	Пандус (наружный) отсутствует	К, О, С	Устройство пандуса в соответствии со стандартом СП59.13330.2020	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	—		Парковочные места для транспорта перевозящих граждан с инвалидностью отсутствуют	К, О Водители и пассажиры с инвалидностью	Установить знак. Нанести дорожную разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов с учётом требований СП59.13330.2020 (п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3., 5.2.4)	Текущий ремонт
1.6	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У)		1-10	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж), РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	13-14	<p>Перед лестницей входа отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели, отсутствует маркировка ступеней цветом или фактурой, нет поручней.</p> <p>Лестницы запасных выходов не соответствуют стандарту, не дублируются пандусами.</p>	О, С	<p>Привести к стандарту устройство лестниц. Высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м.</p> <p>Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми</p> <p>На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета)</p> <p>Перед внешней лестницей следует устраивать предупреждающие тактильно-контрастные указатели.</p> <p>При ширине лестниц на</p>	Капитальный ремонт

						основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение.		
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	16-19	<p>Пандусы не соответствуют стандарту.</p> <p>Физические размеры пандуса не соответствуют техническим требованиям.</p> <p>Поручни не соответствуют стандарту</p>	К, О	<p>Устройство пандуса в соответствии со стандартом. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м.</p>	Текущий и капитальный ремонт

						<p>Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или паклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Пандус должен иметь нескользкое покрытие.</p> <p>Покрытие пандусов должно быть ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5 x 1,5 м.</p>		
2.3	Входная площадка (перед	есть	—	13-14	Поверхность покрытия входных	К, О, С, Г, У	Привести к стандарту входные	капитальный ремонт

	дверью)				площадок запасных выходов не соответствуют требованиям стандарта.		<p>площадки Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь навес, водоотвод и, в зависимости от местных климатических условий, подогрев поверхности покрытия маршей лестницы и пандуса. Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2 х 2,2 м. (п.6.1.4.) Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему.</p>	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	28-30	<p>Прозрачное полотно не имеет контрастной маркировки</p> <p>На информационных табличках отсутствует дублирование информации шрифтом</p>	К, О, С, Г, У	<p>Устройство дверей, порогов для граждан с инвалидностью и других категорий МГН в соответствии со стандартом. На прозрачных полотнах</p>	Текущий и капитальный ремонт

брайля.
Порог не соответствует стандарту

дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.
Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м.
Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола.
При необходимости устройства порогов их высота или

							<p>перепад высот не должны превышать 0,014 м.</p> <p>Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей.</p> <p>СП59.13330.2020 (п. 6.1.5 – 6.1.7).</p> <p>Монтаж кнопки вызова</p> <p>Оформление информационных табличек по стандарту.</p>	
2.5	Тамбур	есть	–	30-38	Внутренние размеры тамбура запасных выходов не соответствуют стандарту.	К, О, С, Г, У	<p>Оборудование тамбуров общежития, запасных выходов по стандарту.</p> <p>Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.</p> <p>СП59.13330.2020 (п. 6.1.8)</p>	Капитальный ремонт
	Общие требования к зоне							Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		11-39	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж).
РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	40, 43, 45, 47-60, 68, 71, 77-89, 100, 107, 109-115, 130-135, 137-138	Вдоль коридоров, отсутствуют поручни, тактильно-контрастные предупреждающие указатели (перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и т.д.) Ширина пути движения в коридорах на некоторых этажах (1,2 м, 1,4 м) не соответствует стандарту.	К, О, С, Г, У	Вдоль коридоров установить поручни, а также тактильно-контрастные предупреждающие указатели в соответствии с требованиями СП59.13330.2020 Устройство путей движения в соответствии со стандартом.	Текущий и капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	62-67, 72, 92, 98, 120-121, 125	Размеры ступеней и разворотных межэтажных площадок лестничных маршей не соответствуют стандарту. Ступени без шероховатой	К, О, С, Г, У	Оборудовать ступени, разворотные межэтажные площадки лестничных маршей, поручни в соответствии со стандартом. Установить на краевые ступени	Текущий и капитальный ремонт

					поверхности, отсутствуют противоскользящие полосы.		всех лестничных маршей тактильно-контрастные предупреждающие указатели. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. с тактильными указателями этажей. Ширина марша лестницы, используемой инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата, должна составлять 1,35 м. СП159.13330.2020 (п. 6.2.8, 6.2.24)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	—		Отсутствуют лестницы, доступные для МГН, имеющие пандусы или подъемные устройства.	К, О	Техническое решение установки пандуса невозможно. Рассмотреть приобретение и использование лестничного гусеничного подъемника или других подъемно-транспортных средств.	Индивидуальное решение с ТСП
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	—	—	Лифт пассажирский (или подъемник) отсутствует	К, О	Предусмотреть возможность установки в здании пассажирского лифта (или подъемника) для вертикального перемещения на этажи.	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3.5	Дверь	есть	—	41, 46,	Двери двух и одностворчатые	К, О, С, Г, У	Установить двери с рабочей	Текущий и

						капита льный ремонт
50, 54- 55, 56, 60- 61, 98, 73, 90- 97, 99- 105, 108, 116- 119, 126- 129	тые. Ширина одной рабочей створки дверей менее 0,9 м., имеются пороги более 0,014 м Наблюдается отсутствие дверных ручек или их несоответств ие стандарту (круглые, ручки- скобы) Информиру ющие обозначения помещений (таблички) установлены на дверях или над дверью.	створкой, не менее 0,9 м или одностворчатые двери с шириной не менее 0,9 м. без порога. При необходимости устройства порогов их высота или перелад высот не должны превышать 0,014 м СП59.13330.202 0 (п.6.2.4.) Установить дверные ручки. Следует применять дверные ручки, запоры, здвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также С- и П- образных ручек. (п.6.4.3) Установить информационны е таблички по стандарту				

						Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м (п.6.5.9.)		
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	—	40-138	Пути эвакуации не соответствует стандарту. На пути имеются перепады высот в виде порогов более 0,014 м, лестницы. Отсутствуют направляющие полосы, нет дублирования информации шрифтом Брайля. Отсутствуют зоны безопасности. Тамбуры и двери запасных выходов не соответствуют размерам, входные наружные площадки и лестницы не по стандарту	К, О, С, Г, У	Пути эвакуации оборудовать и оснастить в соответствии с требованиями стандарта СП59.13330.2020 (п.6.2.19-6.2.32)	Текущий и капитальный ремонт

Общие требования к зоне						Текущий и капитальный ремонт
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		40-138	Текущий и капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес: Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж).
РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а.

№	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		188-196, 207	<p>Медицинские кабинеты, учебные кабинеты.</p> <p>Имеются пороги высотой более 0,14 м, ширина полотна рабочей створки дверей менее 0,9 м.</p> <p>Информирующие обозначения помещений (таблички) установлены на дверях.</p> <p>Отсутствует дублирование на табличках информации шрифтом Брайля.</p> <p>Наблюдается отсутствие дверных ручек или их несоответствие стандарту (круглые, ручки-скобы)</p> <p>Все кабинеты имеют свободное пространство разной ширины. Мебель мобильна.</p>	К, О, С, Г, У	<p>Установить двери с рабочей створкой не менее 0,9 м в свету или одностворчатые двери с шириной проема не менее 0,9 м в свету.</p> <p>Установить высоту порогов не более 14 мм или демонтировать.</p> <p>Установить ручки на двери по стандарту.</p> <p>Информирующие обозначения помещений закрепить рядом с дверью со стороны дверной ручки, дублировать шрифтом Брайля.</p> <p>Обеспечить пространство для</p>	Текущий и капитальный ремонт

							свободного перемещения всех категорий инвалидов	
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	142-148, 92, 149-158	<p>Кухня для приготовления пищи, спортивный зал.</p> <p>На информационных табличках отсутствует дублирование информации шрифтом Брайля.</p> <p>Доступ в спортзал только через лестницу, пандус отсутствует. Нет доступа для МГН.</p>	К, О, С, Г, У	<p>Установить двери с шириной проема не менее 0,9 м в свету. Установить высоту порогов не более 0,14 м или демонтировать.</p> <p>Установить информационную табличку помещения по стандарту, дублировать информацию шрифтом Брайля.</p> <p>Обеспечить пространство для свободного перемещения всех категорий инвалидов. Установить в помещении кухни доступные по высоте раковины для мытья рук. оборудовать водопроводными кранами с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматичес</p>	Текущий и капитальный ремонт

						кими и сенсорными кранами бесконтактного типа (п.6.3.9.), Установить доступную вешалку для одежды	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть		140, 168	Место выдачи ключей Отсутствует прилавок.	Поверхность прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями и инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80-0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубина - не менее 0,5 м.	Текущий ремонт
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет					
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет					
	Общие требования к зоне						Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ		139-158	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование объекта, адрес: Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж).
РБ, г.Уфа, ул. Пушкина, д.103а.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть		159-203	<p>Место вахтера, место охранника Имеются пороги высотой более 0,014 м, имеются ступени высотой до 0,3 м. проёмы дверей менее 0,9 м. Ширина проходов менее 0,90 м определяется расстановкой мебели. Площади помещения менее 7,65 м². Отсутствует прилавок.</p> <p>Учебные кабинеты, медицинские кабинеты. Имеются пороги высотой более 0,014 м, проёмы дверей менее 0,9 м. На информационных табличках отсутствует дублирование информации шрифтом Брайля.</p>	К, О, С, Г, У	<p>Ширину дверных проемов привести в соответствие с требованием стандарта. Установить информационные таблички перед входами по стандарту, дублировать шрифтом Брайля. Информирующие тактильные таблички с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефноточечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м. Расположить, имеющуюся мебель и оборудование с учетом доступности пространства для МГН.</p>	Текущий и капитальный ремонт

			Места приложения труда на 2-4 и цокольном этажах недоступны для МГН.		
--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта). Вариант II – места приложения труда	ДУ		159-203	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование объекта, адрес: Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж).
РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть		204 - 209	<p>К комнатам 2-5 этажа нет доступа для МГН - нет пандуса или лифта.</p> <p>Имеются пороги высотой более 0,014 м, имеются ступени высотой до 0,3 м. Полотна дверей менее 0,9 м.</p>	К, О, С, Г, У	<p>Предусмотреть возможность установки в здании пассажирского лифта (или подъемника) для вертикального перемещения на этажи. Установить двери с рабочей створкой, не менее 0,9 м или одностворчатые двери с шириной не менее 0,9 м. без порога. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м СП59.13330.2020 (п.6.2.4.) В жилых комнатах</p>	Текущий и капитальный ремонт

						обеспечить пространства для свободного перемещения всех категорий инвалидов
--	--	--	--	--	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения			204-209	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж),
РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		211-217, 232, 248-263	<p>К туалетным комнатам 2-5 этажа нет доступа для МГН - нет пандуса или лифта.</p> <p>Ширина проема входных дверей не соответствуют стандарту.</p> <p>Оборудование, раковины, унитазы, индивидуальные кабины, не соответствуют требованиям стандарта.</p> <p>Отсутствуют откидные поручни, поворотные или откидные сидения, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Свободное пространство для маневрирования диаметром 140 см отсутствует.</p>	К, О, С, Г, У	<p>Устройство специальных кабин для инвалидов</p> <p>Оборудовать раковины, унитазы, индивидуальные кабины, освещение в соответствии с требованиями стандарта</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи.</p> <p>Размеры в плане санитарно-гигиенических помещений должны быть, м, не менее: Для совмещенного санузла 2,2x2,2;</p> <p>Планировка</p>	Капитальный ремонт

						должна предусматривать свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Рассмотреть техническую возможность оборудования доступного санузла в общежитии	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	229 - 231, 234- 246	Душевые комнаты не соответствуют требованиям стандарта.	К, О, С, Г, У	Оборудовать душевую кабину, доступную для МГН: Установить стационарные и откидные опорные поручни, поворотные или откидные сидения. Установить систему тревожной сигнализации или систему двухсторонней громкоговорящей связи.	Текущий и капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	218- 226	Не соответствуют требованиям стандарта. Имеются пороги высотой более 0,014 м, имеются полотна дверей менее 0,9 м.	К, О, С, Г, У	Установить двери с шириной полотна не менее 0,9 м. без порога. Пороги демонтировать при необходимости устройства порогов их высота или	Текущий и капитальный ремонт

						перепад высот не должны превышать 0,014 м СП59.13330.2020 (п.6.2.4.)	
	Общие требования к зоне						Текущий и капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		211-263	Текущий и капитальный ремонт,

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Наименование объекта, адрес: Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж),
РБ, г. Уфа, ул. Пушкина, д.103а.

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		264-307	<p>Отсутствуют указатели пути движения с улицы при входе на территорию и на прилегающую территорию.</p> <p>Информационные знаки, указатели и вывески внутри здания находятся на разной высоте, не соответствуют стандарту</p> <p>Информационные обозначения помещений установлены на дверях.</p> <p>Отсутствует маркировка остекленной поверхности дверного полотна</p>	К, О, С, Г, У	<p>Установить указатели путей движения.</p> <p>Информационные знаки, указатели и вывески в соответствии и со стандартом.</p> <p>Указатели и вывески выполняются в специальном рельефном формате, текст на них дублируется шрифтом Брайля, доступном для незрячих людей.</p> <p>Знаки размещаются на высоте 1,35 метра.</p> <p>Расположить информирующие обозначения помещения рядом с дверью, со стороны</p>	Текущий ремонт

						<p>дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.</p> <p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.</p> <p>СП59.13330.2020 6.5 «Технические средства информирования, ориентирования и сигнализации»</p>	
6.2	Акустические средства	есть	270, 272, 273, 289, 296-300, 302	Отсутствуют стационарные системы обеспечения разборчивости звуковой информации	Г	Монтаж индукционных систем, индукционных петель, усилителей звука для слабослыша	Капитальный ремонт

						ших СП59.13330. 2020 (6.5.1-6.5.12)		
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	<p>На поручнях и пешеходных маршрутах отсутствуют тактильные указатели путей движения, этажей.</p> <p>Отсутствуют информирующие тактильные таблички</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. 	С	<p>Монтаж перед входами, на поручнях и пешеходных маршрутах тактильных указателей путей движения, этажей.</p> <p>Установить информирующие тактильные таблички</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. <p>СП59.13330. 2020 (6.5.1-6.5.12)</p>	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне						Текущий и капитальный ремонт	

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		264-307	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта здание общежития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан Уфимское училище искусств (колледж) и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов (адрес объекта: РБ, Уфа, ул. Пушкина, д.103а)

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств	%	0
2	Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию	%	0
3	Удельный вес существующих объектов (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются:		
3.1	доступ инвалидов к месту предоставления услуги	%	50
3.2	предоставление инвалидам необходимых услуг в дистанционном режиме	%	100
3.3	предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства (пребывания) инвалида	%	0
4	Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту от общего количества объектов на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования, в том числе, на которых имеются:		
4.1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	%	0

4.2	сменные кресла-коляски	%	0
4.3	адаптированные лифты	%	0
4.4	поручни	%	50
4.5	пандусы	%	100
4.6	подъемные платформы (аппарсы)	%	0
4.7	раздвижные двери	%	0
4.8	доступные входные группы (пандусы, поручни, тактильные указатели, стикеры на стеклянных дверях)	%	100
4.9	доступные санитарно-гигиенические помещения	%	0
4.10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок (доступные пути движения на объекте)	%	0
5	Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалидов, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	%	0
6	Удельный вес объектов (зданий, помещений) в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования	%	100

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж) и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов услуг	Единица измерения	Значение показателя
1	Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	%	0

2	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	%	0
3	Доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования	%	0
4	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	%	0
5	Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	%	0
6	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированному основному общеобразовательному программам, от общего числа педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций	%	0
7	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	%	0
8	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста	%	0
9	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста	%	0
10	Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	%	100
11	Удельный вес учреждений, имеющих информацию на официальном сайте о доступности для инвалидов с нарушениями слуха и зрения и инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках объектов и услуг, от общего числа учреждений	%	100

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории ЗРСМН ОБЩЕСТВО на 2021 год

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель/соисполнитель	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	Здание общежития ГЫПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж)	3 450057, РБ, Уфа, ул. Пушкина, д.103а	4	5	6	7	8	9	10	11
					ТР, КР, Орг.	ДЧ-В - доступен частично всем				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с соответствием с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

ТР – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр – строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг. – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: ДП-В – доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В – доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
 адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
 на территории ЗДЖИИЯ ОБЩЕЖИТИЯ за 2011 год

№	Наименование объекта и название организации расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключе-ние
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс. руб.	Оценка****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здание общежития ГБПОУ РБ Уфимское училище искусств (колледж)	450057, РБ, Уфа, ул.Пушкина, д.103а								

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием